

รับรองว่าภาพถ่ายนี้เป็นภาพถ่ายกำลังดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 6 สายบ้านนายสุข ทานกระโทก ถึง บ้านนายภานุ อินทร์คงมะดัน ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมาจริง

(ลงชื่อ).....*จ.วิ.ท.*.....ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นางสาวฐานิดา นาควิเศษ) หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....*จ.วิ.ท.*.....กรรมการ

(นางสาวจิระภา หนูกระโทก) ครู

(ลงชื่อ).....*จ.วิ.ท.*.....กรรมการ

(นางกาญจน์ จำบกระโทก) เจ้าพนักงานธุรการ

